

Verkeerde zonne-energie-installaties, gezien bij onze onafhankelijke inspecties



Panelen over elkaar gelegd met inferieur constructiemateriaal




Paneel in schaduw en over valbeveiligingslijn heen




Door combinatie van water en zonnepanelen te zware dakbelasting



Kabels loshangend, niet beschermd tegen insnijden



Stekkers zitten los op de pannen (dit blijkt uit metingen)



Verschillende fabrikaten stekkers, mogelijk vonkend contact



Tiewraps niet bedoeld voor buiten



Paneel te strak tegen afvoer aan



Kabels tussen constructie door, kans op insnijden



Zonnestroomverdeler zonder hoofdschakelaar



Omvormers te dicht tegen muur aan ; kunnen warmte niet goed kwijt



Kabels vast aan warm waterleiding. Afvoer geraakt dus bij douchen loopt water in de meterkast.